

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 09:44 น.

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจสอบระบบแจ้งเตือนไฟตรวจสอบเครื่องยนต์และไฟเตือนเบรกไอเสีย ของรถบรรทุกเท้ายา พร้อมกระเช้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 012-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ค่าบริการตรวจเช็คค้นหาและเคลียร์โค้ดระบบเครื่อง และแก้ไขปลั๊กกล่อง ECM (ปลั๊กกล่องหลวม) ของรถบรรทุกเท้ายา พร้อมกระเช้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 436.56 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง