

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พนักงานผลิตน้ำประปาบาดาล กองช่าง อบต.แพรภทนามแดง ดำเนินการ
ตรวจเช็คระบบมาตรน้ำประปาบาดาลวัดเพชรรัตน์ หมู่ที่ ๖ ที่ชำรุดพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรน้ำตัวใหม่
เพื่ออำนวยความสะดวก ตามความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

